



C/Ű: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124. • LEVÉLCÍM: 1300 Budapest, Pf.:230
TEL.: +36 1 388 3793, +36 30 560 7521 • FAX: +36 1 368 2005
E-MAIL: cemkut@cemkut.hu • INTERNET: www.cemkut.hu

Cemkut Kft. Vizsgálólaboratórium

A NAH által NAH-1-1796/2016 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Megbízó neve és címe:	Rozsályi Mész Kft., 2162 Órbottyán, Fő út 25.
Minta megnevezése (gyártó, típus):	mészhidrát (mészpép)
Mintavétel helye, módja:	Rozsályi Mész Kft., 2162 Órbottyán, Fő út 25.
Mintavétel ideje:	n.a.
Mintavételt végezte:	A Megbízó
Laboratóriumba érkezés időpontja:	2017. augusztus 2.
Vizsgálat elvégzésének időpontja:	2017. augusztus 18.
A vizsgálatot végző személy(ek):	Breczkó Pál, Demőkné Fodor Ágnes, Gregor Ágnes
Mintavételi jegyzőkönyv száma:	n.a.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

mészhidrát (mészpép) vizsgálatáról


Fizikai és kémiai vizsgálatok:

Vizsgált jellemző	Vizsgálati szabvány	Vizsgálati eredmény		Jellemző értéként megadott követelmény		
				CL 90	CL 80	CL 70
Fizikai vizsgálatok						
szabad víz, %	MSZ EN 459-2:2011 5.4 szakasz	55,4		≥ 45 % ≤ 70 %		
térfogatállandóság	MSZ EN 459-2:2011 6.4.2.2 szakasz	megfelelt		megfelel		
Kémiai vizsgálatok		Vizsgálati eredmény	Vízmentes állapotra			
hidrátvíz, %	CK HSZ 101:2017	21,4	-			
CO ₂ , %	CK HSZ 101:2017	1,94	2,47	≤ 4 %	≤ 7 %	≤ 12 %
CaO, %	MSZ EN 459-2:2011 5.2	71,28	90,69			
MgO, %	szakasz	1,11	1,41		≤ 5 %	
CaO + MgO, %	MSZ EN 459-2:2011	72,39	92,10	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%
aktív mész, Ca(OH) ₂ , %	5.8 szakasz	89,1	-	≥ 80%	≥ 65%	≥ 55%

Záradék: A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak.
A mintavételezés felelőssége a Mintavevőt terheli!
A jegyzőkönyv a vizsgálólaboratórium írásos jóváhagyása nélkül csak teljes terjedelmében másolható.

Budapest, 2017. augusztus 21.

CEMKUT KFT
1034 Budapest, Bécsi út 122-124
Adószám: 19304778-2-41
Főv. Bíróság Cégbírósága
Cégj.sz.: CG-91-09-269745
MIV


Dr. Freiler Ágnes
laboratórium vezető